

Nuove tecnologie e materiali speciali per l'Ingegneria Civile e l'Architettura.

New technologies and innovative materials for Civil Engineering and Architectural applications




# Rinforzo delle volte di Palazzo Contucci, Montepulciano (Si)

#### Committenza


Privata

# • Impresa esecutrice

TEC.INN. S.r.I.




2007-2008



FIDIA S.r.I. - Technical Global Services.



Tessuto unidirezionale in acciaio FIDSTEEL 3X2 12-12-500 impregnato con resina epossidica FIDSATURANT (SRP).




 $\mathsf{L}'$  intervento ha interessato Palazzo Contucci sito in Piazza Grande a Montepulciano (SI), nel cuore della Toscana.

# • Cause d' intervento

L' intervento è finallizzato al consolidamento statico delle volte del piano terra e del piano nobile, reso necessario per la creazione di un vano ascensore che attraversa le volte dei rispettivi piani.

### Soluzioni adottate

L' intervento ha previsto la posa dei nastri disposti, per entrambi i piani, come da figura:












Sede legale FIDIA S.r.I. Via Gerardo Dottori, n.85 06132 S. Sisto PERUGIA Tel.+39-075-5271550 - Fax.+39-075-5298077 Part. IVA 02140130549 C.C.I.A.A. 181644 Iscr. Trib. PG 28053

Sedi operative Via Y. Gagarin, n. 61/63 06070 San Mariano – PERUGIA Tel.+39-075-5170096 - Fax.+39-075-5177546 Piazza Duomo, n.17 20121 MILANO Tel.+39-02-72093424 – Fax.+39-02-45471830



Nuove tecnologie e materiali speciali per l'Ingegneria Civile e l'Architettura.

New technologies and innovative materials for Civil Engineering and Architectural applications









Per ulteriori informazioni è possibile scaricare l' articolo "Italian Case Studies: Esisting end New FRP Technologies for Structural Retrofit" dalla sezione Documenti. Si è rivelata necessaria la realizzazione di un modello agli elementi finiti per simulare la variazione di sforzi indotta dal taglio della volta. In prossimità del foro è stato realizzata una fasciatura mediante SRP per ancorare il materiale e prevenire eventuali movimenti verticali.

Particolare del cordolo:



Il nastro per la fasciatura del vano è stato presagomato in azienda secondo le indicazioni del progettista.

### Intervento di consolidamento

Fasi esecutive dell' intervento:

- Messa in sicurezza delle strutture interessate dall' intervento mediante la disposizione di un apposito ponteggio;
- Livellazione, attraverso stesura di malta cementizia, della superficie d' estradosso per la porzione interessata dalla posa del tessuto unidirezionale in acciaio;
- Applicazione dei nastri;
- Perforazione manuale per la realizzazione del foro sede del vano ascensore;
- Realizzazione del rinforzo del foro mediante fasciatura con SRP.

## · Indagini diagnostiche in situ

- Ultrasuoni:
- Pull-off.

Sede legale FIDIA S.r.I. Via Gerardo Dottori, n.85 06132 S. Sisto PERUGIA Tel.+39-075-5271550 - Fax.+39-075-5298077 Part. IVA 02140130549 C.C.I.A.A. 181644 Iscr. Trib. PG 28053

Sedi operative Via Y. Gagarin, n. 61/63 06070 San Mariano – PERUGIA Tel.+39-075-5170096 - Fax.+39-075-5177546 Piazza Duomo, n.17 20121 MILANO Tel.+39-02-72093424 – Fax.+39-02-45471830